

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]

(뒤쪽)

소방교육 결과

일시/장소	2025. 7. 8. ~ 2025. 7. 9. 13:00 ~ 14:00 (각 1시간씩 진행) 김홍도미술관 1관			
참석결과	교육강사	참석대상(명)	참석(명)	미참석(명)
	안전관리자: 원	17명	17명	0명
교육내용	김홍도미술관 1관 유도등 위치확인 및 관관객 피난동선 교육 소화기구(소화전, 소화기) 위치 및 사용법, 소화전 가동범위, 감지기 및 스프링클러위치 확인 및 설명 교육			
교육성과	신규 채용직원 및 1관 전시안내원, 미술관 소방자위대원들 소화기구 및 대피로 위치 확인등 사실적인 교육으로 자위소방대원들 임무 확인 및 이해도 향상			
문제점	-			
개선계획	신규입사자 및 안내원 채용시에도 상시 교육을 통한 소방위치 확인			

소방훈련 · 교육 관련사진



210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]