

소방훈련·교육 실시 결과 기록부

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

소방안전 관리대상물	대상명	안산문화예술의전당			용도	문화 및 집회시설
	대표자	안산문화재단 이사장			전화번호	481-0543
	주소	경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당				
	등급	[] 특급 [√] 1급 [] 2급 [] 3급				
소방안전 관리자	성명	선임일자	보유자격	자격구분	연락처	
	오 미 현	2026. 1. 1.	소방안전 관리자	[√]주 []보 []주 []보	031-481-0541 (010-3857-1975)	
				[]주 []보		
				[]주 []보		
				[]주 []보		
소방훈련 결과						
일시/장소	2026. 9. 16.(수) 안산문화예술의전당			[] 자체훈련	[√] 합동훈련	
참석결과	훈련교관	참석대상(명)		참석(명)	미참석(명)	
	통제관: 채봉조 안전관리자: 오미현	79명		66명	13명	
훈련보조재료	소화전, 들것, 구급함, 소화기, 차단봉, 안전띠					
훈련내용	통보훈련		피난훈련		소화훈련	
	화재경보기 작동 훈련 및 소방서에 화재발생 신고훈련, 비상연락망을 통한 전직원 카카오톡 전송, 방송을 통한 화재전파 훈련		피난유도반을 배치 하여 계단 및 피난로를 통한 건물 외부로 대피유도 훈련 들것, 인력을 활용한 부상자 피난 및 후송 훈련		옥내소화전 및 소화기 등을 사용한 화재진압 훈련 차단봉, 안전띠로 화재지점 방호안전조치 수행훈련	
훈련성과	가상훈련을 통하여 화재발생시 초기진화 및 화재 상황통보 방법 숙지 피난훈련으로 피난유도반원들의 피난안내 위치 및 피난동선 숙지 화재진압 훈련을 통한 소화전 및 소화기 사용법 숙지 지휘반, 비상연락반, 피난유도반, 초기소화반, 응급구조반, 방호안전반등 서로 연계된 종합적인 자위소방대 행동요령 숙지					
문제점	- 화재신고시 안산문화예술의전당으로만 신고하면 소방서 출동후 위치파악이 어려움 - 전당 특성상 출연자대기실 등 피난을 못하는 부분이 생김 - 최초발견자 화재집압시 고립될수 있는 부분이 생길수 있음					
개선계획	- 화재신고시 정확한 화재지점 안내 및 무슨사고인지, 위치가 어디인지 신고절차 개선 - 소방차 진입시 화재지점 안내, 도면등을 통한 화재 고립지역등 위치 설명안내 개선 - 소화기, 소화전 사용시 진압반의 대피로를 확인후 화재진압					

소방합동훈련 사진



소방합동훈련준비 (고잔119안전센터)



훈련교보재 (물소화기, 들것, 구급함)



소방합동훈련 보고



화재상황 접수 (피난유도 통보)



화재신고 (소방서 신고)



화재상황전파 (발신기 기동 및 출입문 개방)



상황전파 옥내외방송 및 비상연락망 전체공지



피난유도 (출입문 개방)

소방합동훈련 사진



피난유도 (피난유도반 배치)



피난유도 (관람객 대피)



화재진압 (초기소화반)



화재진압 (소화전, 소화기)



응급구조반 (부상자 후송)



응급구조반 (부상자 후송)



방호복구반 (현장안전조치)



방호복구반 (화재현장 안전조치)

소방합동훈련 사진



훈련 화재상황 결과 보고(대표이사)



소화기 사용법 실습 교육(물소화기)



소방합동훈련 강평(대표이사)



소방합동훈련 강평(훈련통제관)